പെരിയാർവാലി കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം

228(974) <u>ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജിൻ</u>: താഴെ കാണന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

(എ) കുന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കേ മോറക്കാല (17-ാം വാർഡ്) ഗാന്ധി റോഡിനെയും മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് കുരിശ്തൊട്ടിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 150 മീറ്റർ വരുന്ന പെരിയാർ വാലി കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടണ്ടോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തത ബണ്ട് റോഡ് ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വൃക്തമാക്കാമോ?

പ്രസ്തൃത ബണ്ട് റോഡ് ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ തുക അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച വരുന്നു.

തീരസംരക്ഷണ പ്രവ്വത്തികൾ

229(975) ശ്രീ. പി. എസ്. സുപാൽ:

ശ്രീ. വി. ആർ. സുനിൽ കുമാർ:

ശ്രീ. വി. ശശി:

<u>ശ്രീമതി സി. കെ. ആശ</u> : താഴെ കാണന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകപ്പമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകമോ:

- (എ) സംസ്ഥാനത്ത് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന കടലാക്രമണത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും സംരക്ഷണഭിത്തി തകർന്ന് തീരശോഷണം സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;
- (ബി) തകർന്ന സംരക്ഷണഭിത്തികളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനം തീര ശോഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന പദ്ധതികൾ വിശദീകരിക്കുമോ?
- (എ & ബി) സംസ്ഥാനത്ത് നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന കടലാക്രമണത്തിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും സംരക്ഷണഭിത്തി തകർന്ന് തീരശോഷണം സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കടലാക്രമണം ചെറുക്കുന്നതിന് സാധാരണയായി സി.ഡബ്ല്യൂ.പി.ആർ.എസ്., പൂനൈ/ഐ.ഐ.ടി. ചെന്നൈ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ